Genie
A TEREX BRAND

Tillegg til brukerhåndbok

Førerbeskyttelse

Oversettelse av originale instrukser
First Edition
Second Printing
Part No. 219159NWGT

Innledning

Viktig

Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk. Kun opplært og autorisert personell har lov til å bruke denne maskinen. Denne håndboken skal anses som en permanent del av maskinen, og skal til enhver tid oppbevares sammen med maskinen. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Kontakt oss:

Internett: www.genielift.com

E-post: awp.techpub@terex.com

Manufacturer:

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Copyright © 2016 Terex Corporation

Første utgave: andre opplag, oktober 2021

Genie er et registrert varemerke for Terex South Dakota, Inc. i USA og i flere andre land.

Disse maskinene følger

CE I overensstemmelse med EU-direktiv 2006/42/EF
Se EU-samsvarserklæring

UKCA Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

Samsvarer med:
ANSI A92
CSA B354
AS 1418.10

Innledning

Fare

Dersom instruksjonene og sikkerhetsreglene i denne håndboken og i brukerhåndboken ikke følges, kan det føre til dødsfall eller alvorlige personskader.

Merk:

Førerbeskyttelsen (OPS) er til bruk på 6' og 8' plattformer produsert fra januar 2003.

⚠ Sikkerhet ved bruk av OPS

Les, sørg for at du forstår, og følg alle advarsler og instruksjoner som følger med OPS.

Ikke overstig godkjent lastekapasitet. Vekten på OPS vil redusere plattformens kapasitet og må trekkes fra den totale plattformkapasiteten.

OPS veier 35 lbs / 16 kg.

Forsikre deg om at OPS er skikkelig montert.

Se brukermanualen for ytterligere informasjon om det å unngå hindringer over maskinen.

Når OPS er montert, skal denne håndboken anses som en permanent del av maskinen og skal til enhver tid oppbevares sammen med maskinen.

Forklaringer på symboler og faremerking



Vekt på OPS
35 lbs / 16 kg.



Les tillegget, delenr. 219159.

Inspeksjon før bruk

- ☐ Sørg for at bruker-, sikkerhets- og ansvarsveiledningene og alle nødvendige tillegg er komplette og leselige, og at de ligger i oppbevaringsboksen på plattformen.
- ☐ Sørg for at all merking er på plass, og at den er leselig.

Kontroller at OPS ikke er skadet, feil montert eller mangler deler, og at det ikke er foretatt uautoriserte endringer.

- ☐ Muttere, bolter og andre festeanordninger
- ☐ Sprekker i sveiser eller gods
- ☐ Bulker eller skader på OPS

Kontroll av merking

Inspiser, slik at du er sikker på at all merking er leselig og på plass.

Delenr.	Merking beskrivelse	Ant.
219160	Merke – OPS	1

Monteringsanvisning



Les og følg:

☑ Denne prosedyren skal utføres av en person som er autorisert til å montere OPS.

☑ Merk en ødelagt maskin umiddelbart, og ta den ut av drift.

☑ Reparer alle skader på maskinen eller funksjonsfeil før maskinen tas i bruk.

Før du begynner monteringen

☑ Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene i den aktuelle Genie-brukerhåndboken.

☑ Forsikre deg om at alle nødvendige verktøy og deler er tilgjengelige og klare for bruk.


☑ Les denne prosedyren i sin helhet, og følg instruksjonene. Dersom du tar snarveier, kan det oppstå farlige omstendigheter.

Innhold i sett 219158

Delebeskrivelse	Genie-delenr.	Ant.
(1) Sveising, OPS	215681	1
(2) Mutter – låsemutter, ¼-20	1277924	4
(3) Skrue – HHC, ¼-20 x 1 tommer	824079	4
(4) U-bolt	1251600	4
(5) Mutter – låsemutter, 3/8-16 tommer	1274322	8
(6) Skrue – HHC, 3/8-16 x 2,5 tommer	1256856	4
(7) Merke – instruksjon, OPS	219160	1
(8) Sett – håndbøker, OPS	219846	1
(9) Skive – avstandsskive, 1,5 tommer	15086	2

Se neste side for monteringsanvisninger.

Monteringsanvisning



Element nr.	Dreiemoment
2	76 in-lbs / 8,5 Nm
5*	15 ft-lbs / 20,3 Nm
5**	23 ft-lbs / 31,2 Nm

Distribuert av:

www.genielift.com